Transformatory umieszczone w studniach, w grupach połączonych na własnych złączach transformatorów, przyłącza kabla do grup transformatorów poprzez złącza KD500, dla grupy transformatorów potrzebna jest 1 złączka KD500

lampy zagłębione zespolone
np. PHILIPS - IDMAN IDM 4352



Schemat połączeń źródeł światła i transformatorów dla jednostek PAPI



ST- 1 - ST- 6 Dla montażu wystarczająca jest typowa studnia SKR2 z pokrywą ciężką (60 ton)

Schemat połączeń lamp i transformatorów na progach i końcach DS



Schemat montażu transformatorów izolujących 6,6/6,6A w prefabrykowanej studni SKR-2




schemat skrzynki transformatorowej dla poprzeczek
szafa sterująca IP 54 tworzywo odporne na UVR
złącze plombowe kabel - transformator
kabel sterowy
kabel zasilający
Złączka na PAPI
Złączka na PAPI
Złącze nr 12 - gniazd PAPI (1000 KD / 346 / 1 KV)
Złącze nr 12 - gniazd PAPI (1000 KD / 346 / 1 KV)