



UWAGA:  
-KLASA WADLIWOSCI ZŁĄCZA R3 PRZY GR.>20mm,  
A R4 PRZY GR. DO 20mm W/G PN-87/M-69772  
-OBOWIĄZKOWY PRÓBNY MONTAŻ SĄSIEDNICH  
ELEMENTÓW  
-DOPUSZCZALNE ODCHYLEKI WYKONANIA I MONTAŻU  
W/G PN-B-06200:2002

STAL S235 (St3S)  
ELEKTRODY: ER 146  
EB 146

SPRAWOZDAJĄCY	funkcja	imię / nazwisko	nr uprawnień specjalność	nr członkowski	data podpisu
	projektował	mgr inż.	315 Gd/74	124112 Inz. Bud.	
	opracował	EDWARD WRONSKI	spec. korol.-inż.	PROMIS602	06.2010
		mgr inż.	3629/Gd/88	PROMIS601	06.2010
		PAWEŁ PAŁASIK	spec. korol.-inż.	PROMIS601	06.2010
		mgr inż.	2235 Gd/73	PROMIS601	06.2010
		ANDRZEJ GUSZEK	spec. korol.-inż.	PROMIS601	06.2010
	nazwa inwestycji				
	MASZT FLAGOWY				
	adres inwestycji				
Gdynia, Molo Południowe, rejon alei Jana Pawła II					
Inwestor					
Gmina Miasta Gdyni					
adres inwestora					
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54					
nr umowy					
SK700/MG/179-W/2010 z dnia 18 marca 2010 r.					