



2001 rok

Kościół św. Michała Archanioła na Oksywiu, ul. Arciszewskich
Konserwacja wyposażenia ruchomego – pacyfikału i chrzcielnicy oraz okien witrażowych
Fotografie:

1. Kościół św. Michała Archanioła – widok od południa



2. Kościół św. Michała Archanioła – widok od zachodu




Klasztor Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ul. Starowiejska 2
Konserwacja klatki schodowej, gzymsu i okapu, naprawa instalacji elektrycznej
Fotografie:

1. Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo



2-3. Schody wewnętrzne w klasztorze po konserwacji



Kościół św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii
Rekonstrukcja zniszczonego w czasie wojny zwieńczenia wieży

Fotografie:


1. Kościół przed rekonstrukcją zwieńczenia wieży



2. Kościół po zrekonstruowaniu zwieńczenia wieży



3. Zrekonstruowane zwieńczenie wieży



Opracowanie: Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni

Opublikowano:

13.12.2006 00:00

Autor:

Małgorzata Aleksiak

Źródło: <https://www.gdynia.pl/zabytki/relacje-z-zakonczonych-prac-konserwatorskich,3585/2001-rok,375915>