



2002 rok

Kościół NMP Królowej Polski ul. Armii Krajowej 45
Konserwacja schodów kamiennych przy wejściu do kościoła
Fotografie:

1. Kościół od strony południowej



2. Główne wejście do kościoła




3. Stopnie do kościoła



Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK, ul. 3 Maja 27/31
Konserwacja elewacji północnej (od ul. 10 Lutego)
Fotografie:

1. Budynek w okresie międzywojennym, po wzniesieniu pierwszej części



2-3. Zniszczenia kamiennych płyt okładzinowych elewacji przed rozpoczęciem konserwacji



4. Prace na rusztowaniu przy elewacji północnej

5. Ciśnieniowe czyszczenie okładziny z płyt wapiennych

6. Informacja o dofinansowaniu prac konserwatorskich

7. Elewacja północna po zakończeniu konserwacji

Opracowanie: Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni

Opublikowano:

13.12.2006 00:00

Autor:

Małgorzata Aleksiak

Źródło: <https://www.gdynia.pl/zabytki/relacje-z-zakonczonych-prac-konserwatorskich,3585/2002-rok,375917>