


# 2003 rok

Budynek mieszkalny ul. Wójta Radtkego 53


Rekonstrukcja zabytkowej bramy i renowacja jej istniejącej części

Fotografie:

1. Budynek od strony Placu Konstytucji



2. Zachowany fragment bramy przed pracami konserwatorskimi



3. Brama po rekonstrukcji skrzydeł na dole i konserwacji górnej części




Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK, ul. 3 Maja 27/31


Konserwacja elewacji zachodniej, część północna (od ul. 3 Maja)

Fotografie:


1. Elewacja zachodnia, część północna, przed konserwacją



2-3. Elewacja zachodnia w trakcie prac konserwatorskich



#### 4. Elewacja zachodnia, część północna, po zakończeniu konserwacji




Kościół św. Mikołaja w Chyloni, ul. Św. Mikołaja 1

Konserwacja obrazu Pieta z końca XIX w. i dwóch ołtarzy bocznych neogotyckich z końca XIX w.


#### 1. Kościół św. Mikołaja w Chyloni



#### 2. Neogotycki ołtarz św. Józefa po konserwacji



#### 3. Neogotycki ołtarz św. Antoniego po konserwacji



Opracowanie: Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni

Opublikowano:

13.12.2006 00:00

Autor:

Małgorzata Aleksiak

Źródło: <https://www.gdynia.pl/zabytki/relacje-z-zakonczonych-prac-konserwatorskich,3585/2003-rok,375918>