

2004 rok

Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK, ul. 3 Maja 27/31
Konservacja zachodniej elewacji, część południowa (od ul. 3 Maja)
Fotografie:

1-3. Część południowa elewacji zachodniej z rusztowaniami, w trakcie prac konserwatorskich

4. Fragment elewacji zachodniej po zakończeniu konserwacji z widocznym zróżnicowaniem okładziny z płyt wapiennych (po lewej stronie) i tynku wapiennego (po prawej)

Zespół dworsko-parkowy Kolibki
Renowacja dwóch metalowych bram i furtki z ogrodzenia od strony Al. Zwycięstwa
Fotografie:

1. Skrzydło bramy południowej przed konserwacją

2. Skrzydło bramy północnej przed konserwacją

3. Skrzydło bramy północnej po konserwacji

Opracowanie: Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni

Opublikowano: 13.12.2006 00:00

Autor: Małgorzata Aleksiak

Źródło: <https://www.gdynia.pl/zabytki/relacje-z-zakoczonych-prac-konserwatorskich,3585/2004-rok,375919>