


2009 rok

Prace konserwatorskie, wykonane w 2010r., dofinansowane w ramach dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach z budżetu Gminy Gdynia.

1. Renowacja okien klatki schodowej w budynku mieszkalnym FE BGK przy ul. 3 Maja 27-31.

2. Prace konserwatorskie przy trzech portalach, cokole ścian zewnętrznych wraz z renowacją stolarki okiennej piwnicy w budynku mieszkalnym - dawnym domu podoficerkim FKW - przy ul. Morskiej 67.




Jeden z trzech portali przed pracami konserwatorskimi.



Portal po wykonaniu prac konserwatorskich.

3. Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnych w dawnym Domu Kuracyjnym przy ul. Orłowskiej 2.


4. Remont elewacji południowej i zachodniej wraz z renowacją okien i odnowieniem blacharki dachu i rynien w Kamienicy Hundsdorffów przy ul. Starowiejskiej 7 / Arahama 2.



Kamienica Hundsdorffów.



Elewacje od strony podwórza po wykonaniu renowacji.




Elewacje od strony podwórza po wykonaniu renowacji.

5. Remont elewacji wraz z renowacją drzwi wejściowych, remontem balkonów, wymianą rynien i rur spustowych, naprawą kominów i masztów budynku mieszkalnego przy ul. Korzeniowskiego 3 i 5.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z projektem architektoniczno-budowlanym odsłonięcia więźby dachowej w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej przy ul. Ks. Zawackiego 4.

7. Rekonstrukcja okien w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Zawackiego 2.


W ramach dotowanych prac dokonano rekonstrukcji historycznych skrzynekowych okien.



Budynek mieszkalny - Dom Młynarza - przy ul. Ks. Zawackiego 2.



Orginalne detale okna.



Jedno z okien przed rekonstrukcją.




Okno po rekonstrukcji.

8. Renowacja elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 30.


9. Renowacja elewacji frontowej i tylnej budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 28.

10. Renowacja elewacji frontowej i tylnej wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 13.


W ramach prac poddano renowacji m.in. elewacje wykonaną z lastryka i balustrady balkonów.



Kamienica przy ul. Świętojańskiej 13 przed renowacją elewacji.




Prace przy elewacji frontowej.



Balustrady balkonów w trakcie prac renowacyjnych.

11. Renowacja elewacji frontowej i tylnej wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 73.


Podczas renowacji naprawiono tynki, całość elewacji odmalowano, eksponując charakterystyczne elementy dla tego budynku - żłobkowane opaski wokół okien i gzymsy.




Kamienica przy ul. Świętojańskiej 73 przed remontem.




Opaski wokół okien - przed remontem.



Prace renowacyjne przy elewacji tylnej.



Balkonw elewacji tylnej po renowacji.




Żłobkowane opaski oraz gzyms po remoncie elewacji.

12. Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 98.




Kamienica przy ul. Świętojańskiej 98 przed remontem dachu.



Lukarna w połaci dach w trakcie prac.



Dach kamienicy po przeprowadzonym remoncie.



Dach po remoncie.

Opublikowano:

03.03.2011 00:00

Autor:

_Alina Limańska - Michalska

Źródło: <https://www.gdynia.pl/zabytki/relacje-z-zakonczonych-prac-konserwatorskich,3585/2009-rok,402443>